MARCO METÁLICO QUEBRADO 48MM



FOTOGRAFÍA

DESCRIPCIÓN

Filtro construido mediante combinación de fibras de poliéster, la media filtrante se encuentra quebrada entre dos mallas de acero galvanizado, la media filtrante se encuentra enmarcada en perfiles de acero galvanizado para proporcionar mayor rigidez a la estructura. La solución perfecta para recambios de todo tipo de sistemas de ventilación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Eficacia	G4
Marco	Acero Galvanizado
Media filtrante	Fibra sintética poliester
Velocidad de paso [m/s]	2.65
Perdida de carga inicial [Pa]	50
Perdida de carga final [Pa]	250
Eficacia gravimétrica [%]	91
Capacidad acumulación de polvo [gramos]	280
Temperatura [ºC]	100
Resistencia al fuego [DIN 53438]	F1